



Mästocka 1:21




Översiktskarta Mästocka 1:21

Ortofoto Mästocka 1:21




Ortofoto objekt 1: 1,59 hektar




Ortofoto objekt 2: 0,40 hektar

Fuktighetskarta



Objekt 1



Objekt 2

Information Mästocka 1:21

Objekt 1

- 1,56 hektar
- Bra dikesfunktion
- Blåbärstyp (Medelgod bonitet)
- Ersättning objekt 1: 21 840 kr.

Det finns fina basvägar att ta sig fram till objektet. Eventuellt behövs det plockas ner något träd för att grävmaskin ska komma fram till objektet. Det behövs avverkas i angränsning till diket med 5 pluggar. För att komma fram till diket där plugg nummer 6 ska utföras behövs det plockas ner träd för att grävmaskinen ska komma fram.

Hallandsleden går i norr och ska ej köras på.

Objekt 2

- 0,40 hektar
- Bra dikesfunktion
- Blåbärstyp (Medelgod bonitet)
- Ersättning objekt 2: 5600 kr

Brant slänt ner till objektet. Ett avverkningsmoget granbestånd på ca 0,3 hektar finns i angränsning till som objektet är lämpligt att avverka för att underlätta för grävmaskin att komma fram. Lämpligt att avverka i objektets södra del där pluggarna ska anläggas.