



Datum
2018-02-27

Diarienummer
RS180012

Regionservice
Regionfastigheter
Marcus Vennersten
Fastighetsförvaltare

Regionstyrelsen

Fastighet Ekan 15 Halmstad, Installation av utvändig hiss inklusive länkbyggnad på infektion

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

- Ge Driftnämnden Regionservice i uppdrag att genomföra installation av ny utvändig hiss inklusive länkbyggnad på infektionskliniken vid HSH enligt framtaget förslag till en kostnad om 13,0 mkr. Utgiften tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Sammanfattning


Under 2017 har tre separata händelser inträffat då akut sjuka patienter har fördröjts och förhindrats av transport till intensivvård på grund av att hissen på infektion har varit ur funktion. Se bilaga IVO 20180228. Förslaget är nu att bygga en utvändig hiss mellan delvis källarplan (suterränghus) till översta plan samt en länkbyggnad på markplan (lägre delen) som förbinder (by 031) med röntgenbyggnaden (by 051).

Bakgrund

Infektionsklinikens vårdavdelning utgörs av 20-22 vårdplatser fördelade på två plan i (by 031), varav nedre plan ligger i marknivå. Det finns endast en hiss i byggnaden. Hissen används för patient- och varutransporter mellan vårdavdelningen och resten av sjukhuset, inklusive Infektionsmottagning och akutmottagning. Hissen är för liten och inte anpassad till sängtransport. Dessa transporter sker idag genom kulvertplan. Från markplan kan utvändig transport göras till övriga delar i sjukhuset. Detta är inte att rekommendera men har vid tre fall under 2017 varit enda lösningen. Vid dessa incidenter har hissen varit ur funktion då tre akut sjuka patienter har varit i behov av att förflyttas till intensivvård. Vid en nödsituation eller då en patient akut måste transporteras till en annan vårdinstans, t.ex. IVA eller HIA, måste utrymning ske via trapphus.

Vid hissbortfall finns det inget alternativ för transport av sängliggande patienter från övre plan. För att säkerställa transport av patienter till och från infektion föreslås att man kompletterar med en ny permanent hiss mellan källarplan och övre plan samt en kommunikation/länk med övriga sjukhuset (länkbyggnad i markplan).

Att bygga ny hiss till kulvertplanet är dyrt och svårt byggnadstekniskt.



Infektionsmottagning by 032 är i en våning sammankopplad till källarplan infektionskliniken by 031 som är i tre plan inkl. källare. Förbindelse till sjukhusbyggnad är i kulvertplan under källaren i by.031.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Utgiften uppgår till 13 mnkr och tas inom fastlagd investeringsram för 2018.

Kostnadsbedömningen enligt föreslagen åtgärd uppgår till 13,0 mkr.

Kapitalkostnaden tas inom budgeterad ram för Regionfastigheter då det är en fastighetsteknisk åtgärd.

Beräknas klart Q1 2019

Förutsättningar:

Internhyresregler tillämpas

Avskrivningstid 20 år

Kalkylränta = internränta 1,75 %

Kapitalkostnad: 775 986 kr/år.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Tf Regiondirektör

Louise Lindstedt
Tf ekonomidirektör

Expedieras till

Driftnämnd Regionservice

Driftnämnd Hallands Sjukhus

Bilaga

IVO 20180228